F2 Coating Remover

Caratteristiche del prodotto

Descrizione
F2 Coating Remover è uno sverniciatore chimico sviluppato appositamente per decomporre elastomeri e polimeri induriti e non induriti a base di Zeronic™. La consistenza gelatinosa ne consente una facile applicazione su superfici verticali; i residui di rivestimento si rimuovono con una spatola di plastica o si sciacquano con acqua.

Uso consigliato
Parte del sistema Fouling Release F2 EcoHull per la rimozione dei rivestimenti da:

- Alluminio non rivestito e leghe, rame, ferro e acciai.
- Vetro, ceramica, gelcoat o compositi epossidici.
- **Nota:** Attacca molte vernici, sigillanti e la gomma. Provare sempre prima su una piccola zona poco visibile.

Composizione
Idrocarburi (da C11 a C14, aromatici inferiori al 2 %) e derivati dell'acido alchilbenzensolfonico. Dettagli nella scheda di sicurezza.

Dati del prodotto

Aspetto
Pasta da ambra a marrone

Punto di infiammabilità
> 75 °C

Temperatura di autoaccensione
> 200 °C

Sicurezza del prodotto

Avvertenza Pericolo

H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.

Trasporto UN 2586, classe 8

Misure di sicurezza
Indossare guanti protettivi, indumenti protettivi e protezione per occhi e viso. Non usare in capannoni o locali chiusi. Rispettare le etichette e la scheda di sicurezza e tutte le norme di sicurezza locali o nazionali. Scheda di sicurezza: f2eco.eu/downloads

Coating Remover

Preparazione della superficie

Prova preliminare
È consigliabile eseguire sempre una prova su una piccola zona prima dell'applicazione completa, in particolare per determinare il tempo di azione necessario.

Preparazione
Mascherare con cura tutte le zone che non devono essere trattate. Tra queste: anodi, sigillanti (giunti), parti in nylon. Sebbene il prodotto sia in genere sicuro per gelcoat, epossidici e la maggior parte dei metalli, occorre evitare un contatto prolungato con guarnizioni in gomma sensibili. F2 Coating Remover può ammorbidire o attaccare i sigillanti non siliconici (come Sikaflex).

Condizioni ambientali
Non applicare alla luce solare diretta né su superfici molto calde, per evitare un'asciugatura prematura. Assicurare una buona ventilazione durante l'uso.

Importante
Prima dell'applicazione evitare qualsiasi contaminazione con acqua o solventi ossigenati, poiché ciò rende il prodotto inefficace.

Coating Remover

Applicazione

Preparazione
Gel pronto all'uso; non diluire. Mescolare con delicatezza se necessario, evitando però forze di taglio eccessive che possono causare la separazione del prodotto.

Manipolazione e applicazione
- Applicare con pennello o spatola
- Applicare abbondantemente per garantire una copertura completa
- Per strati molto spessi o in condizioni calde: coprire la zona trattata con una pellicola di plastica per aumentarne l'efficacia.

Spessore dello strato
- Spessore consigliato: almeno pari allo spessore del rivestimento da rimuovere (almeno 200 µm).

Tempo di azione e rimozione
- **Tempo di azione:** Di norma da 12 a 24 ore, a seconda dello spessore del rivestimento e della temperatura ambiente.
- **Rimozione:** Raschiare i residui ammorbiditi con una spatola di plastica, quindi sciacquare accuratamente la superficie con acqua. Per rivestimenti particolarmente spessi, ripetere il trattamento se necessario.

Stoccaggio e smaltimento

Condizioni di stoccaggio
F2 Coating Remover si conserva per 12 mesi nei contenitori originali sigillati, tra 0 °C e 30 °C. Tenere lontano da fonti di calore ed evitare il gelo.

Smaltimento
Il materiale in eccesso e i contenitori vuoti devono essere smaltiti secondo le norme vigenti.

La presente scheda tecnica vale, nella versione sopra indicata, per il prodotto fornito. Fa fede la versione valida al momento dell'ordine. Descrive il prodotto e la sua lavorazione e non sostituisce le istruzioni complete su f2eco.eu. In caso di divergenza tra i documenti vale il seguente ordine: 1. le nostre informazioni scritte sul singolo progetto, 2. le istruzioni, 3. la presente scheda tecnica. Occorre inoltre rispettare l'etichetta e la scheda di sicurezza.

Supporto, lavori preparatori, lavorazione e condizioni d'impiego sfuggono al nostro controllo. Una lavorazione che si discosta dalle istruzioni e dalla scheda tecnica non è un uso conforme. I danni che ne derivano non costituiscono un difetto del prodotto. Le indicazioni di questa scheda tecnica non costituiscono una garanzia. Per fornitura, garanzia legale e responsabilità valgono le condizioni generali di F2 ECO Trading GmbH (f2eco.eu).